

#### 議題

- 1. 供暖管理服務部概況 (HMSD)
- 2. 供暖季節
- 3. 居民溝通/住宅區行動計劃
- 4. 年度維護和營運投資
- 5. 樓宇管理系統 (BMS)



#### 供暖管理服務部概況 - 我們的使命

"向NYCHA全體居民提供充足的穩定的暖氣和熱水供 應服務。"

**您知道嗎?**將近500 名NYCHA工作人員在供暖季節前後致力於維護和維修供暖設備的工作。




#### 供暖管理服務部概況 - 我們的責任

- HMSD的求助熱線每週7天,每天24小時開通-跟蹤,監管,和呈報 所有"暖氣中斷"和"熱水中斷"的服務中斷情況
- 進行年度定期維護和運營投資工作針對HMSD部門管理的所有供 暖設備
- 確定,跟蹤並處理所有違規和缺失問題由第三方機構檢查發現的供 暖設備問題
- 管理30多個與供暖工作相關的承包商合同合同價值約9.28千萬美 元



#### 供暖管理服務部概況 - 暖管理服務


#### NYCHA Developments\* by Average Boiler Age



許多NYCHA的供暖設備(例如,鍋爐,溫度控制設備)已經或即將過期。

我們的陳舊的鍋爐機房也依 賴與住宅樓同樣老化的蒸氣 配送管道。

#### 供暖季節 - 10月1日至5月31日





## 居民溝通 服務中斷情況監控系統

**HEAT/HOT WATER/WATER (10)** 

**ELEVATOR (27)** 

ELECTRIC (5)

**GAS (64)** 

**HISTORY** 

**GLOSSARY** 


#### Current NYCHA Heat & Hot Water Service Interruptions as of October 20, 2020 at 12:29 PM.


Total	Service Interruptions	Developments	Buildings	Units	Residents
Planned	6	5	15	1,031	2,304
Unplanned	4	4	4	319	544

CURRENT (10)	RESTORED WITHIN LAST 24 HOURS (7)		UPCO	UPCOMING PLANNED OUTAGES (42)					
Address		Interruption	Plar	nned	Report Date	End Date	Impact		
COOPER PARK Development 275 JACKSON S BROOKLYN, NY	TREET	Hot Water	Plar	nned	10/20/2020 9:00 AM	Vendor Working	Buildings I	Jnits Re 700	1,560
PELHAM PARKV Sectional	VAY	Hot Water	Plar	ned	10/20/2020 8:00 AM	Vendor Working			
Building 12 2354 PAULDIN BRONX,NY 104							Buildings 1	Units 48	Residents 72
Building 14 2324 PAULDIN BRONX,NY 104							Buildings 1	Units 48	Residents 74


服務中斷情況監控網站: on.nyc.gov/outages








NYCHA為每個住宅區制定獨立行動計 劃:每個住宅區的居住人口數量,困難,職員分配規劃,以及 NYCHA 投資此住宅區的供暖系統的方案 的截圖



若要查看住宅區獨立行動計劃,請瀏覽網站:my.nycha.info/DevPortal/






從下拉列表中選擇所居住宅區。



154 WEST 84TH STREET



打開的住宅樓頁面後, 點擊 "Heat Action Plan"(獨立行動計劃) 鍵。

#### 居民溝通 如何保持聯繫

我們想聽取您的寶貴意見!如果您的住房單位的暖氣和熱水服務出現問題 . 請通過下列方法通知我們:



致電客戶服務中心 (CCC), 電話:718-707-7771



使用 MyNYCHA 應用程序提出維修請求



上網報修,網址:nyc.gov/mynycha

#### 居民溝通 如何保持聯繫

#### 通過我們的社交媒體平台獲取NYCHA 最新消息:



www.facebook.com/NYCHA

www.instagram.com/nychagram



www.twitter.com/NYCHA



www.youtube.com/c/nycha



www.linkedin.com/company/new-york-city-housing-authority

#### 年度維護工作 供暖設備年度定期檢修工作


我們通過清潔,潤滑,調整,維修和更換磨損的部件來恢復和維護設備的運行可靠性。



**您知道嗎?** HMSD 職員定期維護 1,425個鍋爐, 1,775個暖氣配送系統, 和1,727個熱水供應系統。



## 年度維護工作 供暖設備年度定期檢修工作




我們對下列設備進行年度定期 檢修工作:

- 鍋爐
- 熱水加熱器
- 真空油箱

#### 年度維護工作 運營投資

HMSD 和基建工程科將於2020-2021年間 投資4.5千萬美元更新供暖和熱水 設備, 以及其它相關的供暖系統所需配件。





## 年度維護工作 營運投資

HMSD 職員正更換重要的供暖配件, 例如真空油箱, 供水泵, 氣體增壓泵和區間閥門。



#### 樓宇管理系統 住房單位溫度感應器

NYCHA 正安排進行66個住宅區的部份住宅樓的室內感溫裝置的安裝工程, 許多感溫裝置將於2020-2021供暖季節投入使用

0



室內感溫裝置圖片

此裝置將持續監控住宅區內示範住房單位的室內溫度並通過將信號傳送至鍋爐機房,相應調整住宅樓的暖氣輸送。

#### 住宅樓管理系統 住房單位室內溫度感應裝置

居民和市民可登陸房屋局網站(現正處於製作階段)關於室內溫度感應裝置讀數的說明查看溫度感應裝置的讀數的詳情:

on.nyc.gov/indoortemp

2020 New York City Housing Authority

- Daytime (6:00am to 10:00pm) Temperature Reading Below 68F When Outside is Below 55F
- Mighttime (10:00pm to 6:00am) Temperature Below 62F

		CASTLE HILL		
Building	Total Apartments	Online Sensors	Temperature Exceptions	
080.02	138	136	6	Show
080.03	141	139	26	Show
080.11	135	11	2	Show
080.12	137	35	13	Show
080.01	131	131	12	Show
080.04	143	143	6	Show
080.05	43	43	1	Show
080.09	17	17	3	Hide

Show All

TEMPERATURE EXCEPTIONS						
Time of Reading	Apartment Temperature	Average Building Temperature	Actual Outdoor Temperature			
11/13/2019 12:14 PM	67.0	75.2	29.7			
11/13/2019 12:24 PM	60.0	75.2	29.7			
11/13/2019 01:36 PM	65.0	75.2	29.7			

# **Thank You**

謝謝!